

# Bericht für den Gast



Eingang Veranstaltunglocation RADIALSYSTEM V © Sebastian Bolesch

## RADIALSYSTEM V

Anschrift

Holzmarktstraße 33  
10243 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 28878850  
Web: [www.radialsystem.de](http://www.radialsystem.de)



# Prüfergebnis

Die **Veranstaltungslocation RADIALSYSTEM V** wurde am 28.02.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2017 bis Juli 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	-	✓	-	Weg nicht leicht begeh- und befahrbar
Eingang  Foyer / Kasse	✓  ✓	✓  -	✓  ✓	✓  -	Tresenhöhe 104 cm; keine gleichwertige Kommunikation im Sitzen vorhanden
Garderobe	✓	-	✓	-	Tresenhöhe 114 cm
Große Veranstaltungshalle	✓	✓	✓	✓	Tribüne nur über Stufen erreichbar
Saal im EG  Studios	✓  ✓	✓  ✓	✓  ✓	✓  ✓	
Aufzug	✓	-	-	-	Größe der Aufzugskabine: 90 cm x 150 cm
WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 78 cm x 45 cm, rechts 30 cm x 48 cm, davor 150 cm x 65 cm
Gastronomie / Bar	✓	-	-	-	Tresenhöhe 115 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung auf dem Privatgelände vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 460 cm; Entfernung zum Eingang ca. 25 m). Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten. Das Tor zum Parkplatz wird beim Eintreffen von den Mitarbeitern manuell geöffnet.
- Vom Parkplatz gelangt man über einen nicht leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Zwischen Parkplatz und Eingang hat der Weg eine Steigung von 6 % auf einer Strecke von 19,5 m.
- Die Breite der Eingangstür beträgt 100 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder über den Aufzug erreichbar.
- Die Kabine des Aufzugs zu den Foyer-Studios ist 90 cm x 150 cm groß. Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: WC-Tür mit 75 cm). Der Verkaufstresen mit Kassenbereich ist 104 cm hoch. Es gibt keine weitere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die mobil einsetzbare Garderobe hat eine Höhe von 114 cm.
- In der Veranstaltungshalle stehen in der ebenerdigen 1. Reihe zwei Rollstuhlfahrerplätze zur Verfügung, bei Bedarf auch mehr.
- Eine Bar befindet sich im Foyer. Die Höhe des Bartresens beträgt 115 cm. Es sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator (nur bei Veranstaltungen ohne Bestuhlung, bitte vorher anfragen).

### WC für Menschen mit Behinderung

- Die Tür zum WC öffnet zur Seite.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 78 cm x 45 cm, rechts 30 cm x 45 cm, vor dem WC 150 cm x 65 cm. Es gibt einen Haltegriff, rechtsseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar.



- Es ist eine Alarmschnur in Höhe von 100 cm vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Barbereich sind Tische vorhanden, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich gestaltet, jedoch durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Bei den Eingangstüren handelt es sich um Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.



- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet. Handläufe sind vorhanden.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.